

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

---

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
<b>1. LINGKUP PEKERJAAN</b>	1.1	Kode RUP: 46113283
	1.2	Nama paket pengadaan: <b>Pekerjaan Plafon Lobby</b>
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: <b>Jasa pekerjaan plafon</b>
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Harga Lumsum
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Kantor Regional V BKN
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Nurmiati, S.AP
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Raya Ciracas No.36 Ciracas Jakarta Timur 13730
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: lpse.bkn.go.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE <i>lpse.bkn.go.id</i> [contoh: <i>lpse.lkpp.go.id</i> ]
	<b>2. SUMBER DANA</b>	
<b>5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINSISTRASI/LEGALITAS PESERTA</b>	5.1.a	Surat Izin Usaha: SIUP
	5.1.b	bidang pekerjaan: Jasa pekerjaan plafon
<b>8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI</b>	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: 7 (tujuh) hari kalender
	8.3.j	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 14 (empat belas) hari kalender

## SPESIFIKASI

### Pekerjaan Plafon Lobby

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan
<b>I</b>	<b>Pekerjaan plafon lobby</b>		
1	Bongkar plafon gypsum	1,00	ls
2	Buang puing bekas bongkaran dan pembersihan lokasi kerja	1,00	ls
3	Pasang plafon pvc rangka hollow 4x4 galvalume	121,20	m2
4	List dinding pvc putih 6 cm	44,80	m1
5	List siku plafon pvc coklat 3 cm	130,30	m1
7	Lampu downlight panel LED 18 watt + instalasi listrik	4,00	titik
8	Lampu downlight panel LED 9 watt + instalasi listrik	16,00	titik
<b>II</b>	<b>Pekerjaan lain-lain</b>		
1	Bongkar kaca dan kusen aluminium selasar aula lt. 2	1,00	ls
2	Pasang dinding bata ringan	4,10	m2
3	Plester dan acian dinding bata ringan	8,20	m2
4	Pengecatan dinding	8,20	m2
5	Perbaikan bocoran selasar lobby dan aula lt. 2	1,00	ls
6	Perbaikan plafon gypsum selasar aula lt. 2	11,50	m2
7	Pengecatan plafon	23,10	m2